


Expoziční křivka programové automatiky

Následující graf zobrazuje expoziční křivku programové automatiky:



Maximální a minimální hodnoty EV se mění s citlivostí ISO; výše uvedený graf předpokládá nastavení citlivosti ISO ekvivalentní hodnotě ISO 100. Při použití měření expozice Matrix jsou hodnoty nad $16 \frac{1}{3}$ EV redukovány na $16 \frac{1}{3}$ EV.