


Eksponeringsprogram

Eksponeringsprogrammet for programautomatik vises i følgende graf:



De maksimale og minimale værdier for EV varierer med ISO-følsomheden; ovenstående graf forudsætter en ISO-følsomhed svarende til ISO 100. Når matrix-lysmåling anvendes, reduceres værdier på over 16 1/3 EV til 16 1/3 EV.