


Programa de exposición

El programa de exposición de automático programado aparece en el siguiente gráfico:



Los valores máximo y mínimo para EV varían con la sensibilidad ISO; el gráfico anterior asume una sensibilidad ISO de ISO 100 equivalente. Al usar la medición matricial, los valores superiores a 16 1/3 EV se reducen a 16 1/3 EV.