


### Eksponeringsprogram

Eksponeringsprogrammet for programautomatikk vises i følgende diagram:



Høyeste og laveste verdi for EV varierer med ISO-følsomheten. Diagrammet ovenfor er basert på en ISO-følsomhet som tilsvarer ISO 100. Når matrisemåling brukes, reduseres verdier over  $16 \frac{1}{3}$  EV til  $16 \frac{1}{3}$  EV.