


Program ekspozycji

Program ekspozycji dla automatyki programowej jest przedstawiony na poniższym wykresie:



Maksymalna i minimalna wartość ekspozycji (EV) zmieniają się w zależności od czułości ISO. Na powyższym wykresie przyjęto czułość ISO odpowiadającą ISO 100. Podczas korzystania z pomiaru matrycowego wartości powyżej 16 1/3 EV są zmniejszane do 16 1/3 EV.