

Программный режим экспозиции

Программный режим экспозиции для программного автоматического режима показан на следующем графике:



Максимальные и минимальные значения для EV различаются в зависимости от чувствительности ISO; на приведенном выше графике предполагается, что чувствительность ISO эквивалентна 100 единицам ISO. Когда используется матричный замер, значения, превышающие $16 \frac{1}{3}$ EV, уменьшаются до значения $16 \frac{1}{3}$ EV.