


### Exponeringsprogram

Exponeringsprogrammet för programautomatik visas i följande diagram:



De största och minsta värdena för EV varierar med ISO-känsligheten; ovanstående diagram förutsätter en ISO-känslighet motsvarande ISO 100. När matrismätning används minskas värden över 16 1/3 EV till 16 1/3 EV.