


Programma di esposizione

Il programma di esposizione per auto programmato è illustrato nel grafico seguente:



I valori massimi e minimi per EV variano a seconda della sensibilità ISO; il grafico sopra assume una sensibilità ISO equivalente a ISO 100. Quando viene utilizzata la misurazione matrix, i valori superiori a $16 \frac{1}{3}$ EV vengono ridotti a $16 \frac{1}{3}$ EV.